



Newsletter n. 37 - febbraio 2019

RIPARTIRE DOPO UN INCENDIO ASSIEME A BENPOWER

Timing perfetto e specializzazione sono risultati ancora una volta elementi chiave per la ripresa di uno degli impianti più grandi in Europa per la produzione di carta tissue. Sopralluogo e avvio dei lavori in meno di 24 ore per 1.000 mq di stabilimento interessati da un sinistro che si è trasformato in opportunità di miglioramento.

Il banale surriscaldamento di un macchinario può rischiare di compromettere gravemente un'azienda. Basta una scintilla per causare danni ingenti a macchinari e strutture. Proprio in queste situazioni è fondamentale affidarsi a un alleato esperto nella risoluzione dei sinistri come Benpower, che ha fatto della tempestività e della professionalità i propri punti di forza, creando una rete di sicurezza per tutte le tipologie di clienti, dal privato alla grande industria. Anche nel caso dell'incendio scaturito presso uno dei principali impianti europei specializzato nella produzione di bobine in carta tissue, la qualità e la precisione messe in campo dai tecnici Benpower hanno permesso di riprendere le attività produttive nel minor tempo possibile, limitando danni diretti e indiretti.



Innescato dal surriscaldamento di un macchinario adibito alla produzione di rotoli di carta per alimenti entro un'area produttiva di 1.000 mq, l'incendio ha compromesso la funzionalità di un impianto lungo oltre 15 metri, interessando l'intero fabbricato e ricoprendo di fuliggine strutture e apparecchiature, la cui produzione media annua è di circa 30.000 tonnellate di carta tissue. Prontezza di risposta e preparazione hanno permesso di trasformare un evento che poteva mettere in ginocchio l'azienda, in un'opportunità di miglioramento per le attività produttive tanto quanto di crescita per le procedure aziendali in termini di consapevolezza e gestione del rischio.

Sopralluogo, preventivo e pianificazione dei lavori effettuati in meno di 4 ore hanno consentito di avviare le operazioni di messa in sicurezza nel corso della stessa giornata. Le attività di bonifica strutturale, meccanica ed elettronica hanno visto impiegare 6 tecnici Benpower per 20 giorni consecutivi su più turni, interessando nei primissimi momenti la porzione di linea colpita dall'incendio, per poi occuparsi delle aree attigue, calcolando al minimo i tempi di stop della produzione. Tra le diverse tecniche impiegate, la sabbatura criogenica è stata alla base delle lavorazioni per il ripristino del cuore dei macchinari, comportando lo smontaggio e il riposizionamento dei cilindri centrali, fungenti da rulli goffratori.



Il ripristino del fabbricato invece è avvenuto, su richiesta dell'azienda, durante alcuni giorni di chiusura per fermo tecnico, riducendo così al minimo i disagi all'interno dello stabilimento. Il lavoro svolto in accordo con le esigenze del cliente, la professionalità dimostrata e le tempistiche performanti hanno fatto sì che Benpower venisse poi scelta come fornitore unico dei servizi di manutenzione degli impianti meccanici.

Specializzazione, sinergia con il personale in loco e massima organizzazione del lavoro hanno permesso ancora una volta di far ripartire un'azienda colpita da un grave sinistro nel più breve tempo possibile, assicurando la piena soddisfazione del cliente.



Sede Legale:
Via Stiria 36 - 33100 Udine ITALIA
benpower.it@benpower.com
www.benpower.com

Numero Verde Benpower
800-328960
24 ORE SU 24 FESTIVI COMPRESI

 [Condividi](#)

 [Inoltra](#)

Benpower Srl
+39 0432 524348
benpower.it@benpower.com
www.benpower.com